# QCLinx用自動分析装置簡易取扱説明書

株式会社シノテスト

# FDへの保存（ファイルメンテナンスの選択）




【操作手順】

（コントロール測定後※1）→Maint→ファイルメンテナンス

※1 コントロールポジションにて測定する必要があります。

# FDへの保存（ファイルメンテナンス）




【操作手順】
（４つのアイテムが表示される→外部受渡し測定結果を選択。

# FDへの保存（内容選択）




【操作手順】

「HD→FD」になっていることを確認

→測定結果のボックス中の“ 測定結果 コントロールを選択する。

# FDへの保存（範囲指定）



【操作手順】
指定したい範囲の先頭検体をカーソルで選択→Enter→指定したい範囲の最終検体をカーソルで選択→Enter

# FDへの保存（範囲指定確認画面）




【操作手順】

（範囲指定をするとこのような確認画面がでます）→「はい」を選択

# FDへの保存（ファイル名の入力）




【操作手順】

カーソルでファイル名に合わせます→ファイル名を入力します→Enter

※ この時[ESC]を押すとキーボードから直接入力ができます。
もう一度[ESC]を押すと終了します。

# FDへの保存（FDの挿入確認）




【操作手順】
FDの挿入を確認してきます→「はい」を選択します→保存されます